

P100


Presostaty z serii P100 przeznaczone są do montażu bezpośredniego jako elementy ograniczające lub monitorujące ciśnienie w układach niskiego lub wysokiego ciśnienia. Wartości nastaw ciśnień dla poszczególnych typów presostatów są ustawiane fabrycznie i w żadnym stopniu nie podlegają regulacji.

Ze względu na kompaktowe wymiary, niewielką wagę oraz pyłoszczelną obudowę (kategoria ochronna IP67), presostaty z serii P100 nie wymagają jakichkolwiek dodatkowych uchwytów montażowych. Presostaty P100 można stosować w instalacjach ze wszystkimi niekorozyjnymi czynnikami chłodniczymi, takimi jak R134A, R22, R404A, R407C, czy R410A.

Typowo stosowane są w urządzeniach klimatyzacyjnych, chłodniach przemysłowych, maszynach do wyrobu lodów, urządzeniach gastronomicznych, chłodniach i klimatyzatorach samochodowych, jak również w pompach ciepła.

Cechy

- Niewielkie wymiary i waga
- Pyłoszczelny układ styków, IP67
- Szeroki wybór podłączeń elektrycznych i ciśnieniowych



Presostaty kapsułkowe - niskie ciśnienie

Kod modelu	Nastawy (bar)		Przełączenie SPST	Podłączenie ciśnieniowe	Podłączenie elektryczne
	Otwarcie	Zamknięcie			

P100AP-32D 0,28 1,24

Przewody 1,2 m

Przełączenie
przy spadku ciśnienia

Nakrętka ¼"

P100AP-65D	0,28	1,70
P100AP-50D	0,28	2,21
P100AP-315D	0,30	0,70
P100AP-307D	0,30	2,80
P100AP-85D	0,34	1,38
P100AP-76D	0,41	1,72
P100AP-63D	0,48	1,52
P100AP-73D	0,48	1,52
P100AP-57D	0,48	2,00
P100AP-308D	0,50	1,50
P100AP-304D	0,50	3,00
P100AP-55D	0,69	1,72
P100AP-67D	0,69	2,20
P100AP-201D	0,69	2,21
P100AP-205D	0,69	2,21
P100AP-72D	0,69	2,21
P100AP-74D	0,69	2,21
P100AP-316D	0,70	1,70
P100AP-309D	0,70	2,20
P100AP-310D	0,70	2,20
P100AP-324D	0,80	1,80
P100AP-107D	1,00	2,00
P100AP-297D	1,00	2,00
P100AP-97D	1,00	2,00
P100AP-43D	1,03	2,07
P100AP-69D	1,20	2,20
P100AP-319D	1,25	3,00
P100AP-102D	1,38	2,41
P100AP-321D	1,38	2,41
P100AP-58D	1,38	2,48
P100AP-317D	1,38	2,50
P100AP-322D	1,50	2,50
P100AP-312D	1,50	3,00
P100AP-9D	1,72	5,52
P100AP-29D	1,79	2,76
P100AP-325D	1,93	3,31
P100AP-318D	2,00	3,30
P100AP-105D	2,07	4,14
P100AP-24D	2,07	4,14
P100AP-298D	2,20	3,20
P100AP-2D	2,41	4,14
P100AP-6D	2,41	4,14
P100AP-68D	2,50	3,50
P100AP-301D	2,50	4,00
P100AP-320D	2,69	3,72
P100AP-99D	3,45	6,21
P100AP-88D	3,80	5,00
P100AP-302D	4,00	6,00
P100AP-100D	7,00	10,00
P100AP-103D	8,96	12,41
P100AP-311D	10,30	15,50
P100AP-104D	10,34	13,79
P100AP-3D	10,34	15,51
P100AP-296D	11,50	16,00
P100AP-4D	11,72	17,24
P100AP-8D	11,72	17,24
P100AP-82D	13,44	18,62
P100AP-200D	13,44	18,96
P100AP-53D	13,45	16,55
P100AP-61D	13,51	19,03
P100AP-64D	14,00	17,00
P100AP-323D	14,00	19,00
P100AP-51D	14,48	22,06
P100AP-151D	16,55	20,68

Przewody 1,5 m
Przewody 0,8 m
Przewody 2 m
Przewody 2 m
Przewody 1,2 m
Przewody 1,2 m
Przewody 4 m
Szybkie złączki
Przewody 2 m
Szybkie złączki
Przewody 2 m
Przewody 1,5 m
Przewody 3 m
Przewody 1,2 m
Szybkie złączki
Przewody 1 m
Przewody 5 m
Przewody 1 m
Przewody 1,2 m
Przewody 3 m
Przewody 3 m
Przewody 2 m
Przewody 3 m
Przewody 2,5 m
Szybkie złączki
Przewody 1,5 m
Przewody 2,5 m
Przewody 1 m
Szybkie złączki
Przewody 2 m
Przewody 1 m
Przewody 2 m
Przewody 3 m
Przewody 0,5 m
Przewody 1,2 m
Przewody 3 m
Przewody 2 m
Przewody 2 m
Przewody 1,5 m
Przewody 1,2 m
Przewody 1,2 m
Szybkie złączki
Przewody 3 m
Przewody 2 m
Przewody 2,5 m
Szybkie złączki
Przewody 1,5 m
Przewody 2 m
Przewody 3 m
Przewody 1 m
Przewody 3 m
Przewody 1 m
Przewody 1,2 m
Przewody 3 m
Przewody 1,2 m
Szybkie złączki
Szybkie złączki
Przewody 1,2 m
Przewody 0,5 m
Przewody 5 m
Szybkie złączki
Przewody 2 m
Przewody 2 m

Presostaty kapsułkowe - wysokie ciśnienie

Kod modelu	Nastawy (bar)		Przełączenie SPST	Połączenie ciśnieniowe	Połączenie elektryczne
	Otwarcie	Zamknięcie			

P100CP-69D	4,20	2,70
------------	------	------

Przewody 1,5 m

Przełączenie
przy wzroście ciśnienia

Nakrętka ¼"

P100CP-67D	15,00	11,90
P100CP-102D	16,00	11,00
P100CP-87D	16,00	11,00
P100CP-56D	16,96	12,48
P100CP-77D	18,00	12,00
P100CP-92D	20,40	13,60
P100CP-35D	20,68	13,79
P100CP-91D	20,68	13,79
P100CP-116D	20,70	13,80
P100CP-11D	21,72	17,24
P100CP-12D	22,06	15,86
P100CP-16D	22,06	17,93
P100CP-15D	23,44	17,58
P100CP-104D	24,00	18,00
P100CP-129D	24,00	18,00
P100CP-134D	24,00	19,00
P100CP-5D	24,13	16,89
P100CP-131D	24,50	19,00
P100CP-54D	24,96	18,00
P100CP-58D	25,00	17,00
P100CP-113D	25,00	20,00
P100CP-68D	25,00	20,00
P100CP-13D	25,99	19,99
P100CP-57D	26,00	18,00
P100CP-111D	26,00	20,00
P100CP-117D	26,00	20,00
P100CP-53D	26,89	19,99
P100CP-60D	27,00	21,00
P100CP-1D	27,58	20,68
P100CP-6D	27,58	20,68
P100CP-110D	27,60	20,70
P100CP-115D	27,60	20,70
P100CP-52D	27,99	23,03
P100CP-86D	27,99	23,03
P100CP-130D	28,00	21,00
P100CP-106D	28,00	23,00
P100CP-128D	28,00	23,00
P100CP-78D	28,96	21,37
P100CP-132D	29,00	23,00
P100CP-2D	29,30	22,41
P100CP-7D	29,30	22,41
P100CP-100D	29,50	22,70
P100CP-43D	31,03	22,41
P100CP-28D	31,03	24,13
P100CP-127D	33,00	22,00
P100CP-38D	34,47	22,41
P100CP-108D	38,00	28,00
P100CP-133D	40,70	32,40
P100CP-85D	45,85	38,96

Przewody 1 m
Przewody 2 m
Przewody 2,5 m
Przewody 1,2 m
Przewody 1,2 m
Przewody 1,2 m
Przewody 1 m
Przewody 1 m
Przewody 0,5 m
Przewody 1,2 m
Przewody 1,2 m
Przewody 1,5 m
Szybkie złączki
Przewody 2 m
Przewody 2,5 m
Przewody 1,5 m
Przewody 0,5 m
Przewody 3 m
Przewody 1,2 m
Przewody 1,5 m
Przewody 3 m
Przewody 1 m
Przewody 1,2 m
Przewody 1 m
Przewody 2 m
Przewody 1,2 m
Przewody 1,2 m
Przewody 5 m
Przewody 1,2 m
Szybkie złączki
Szybkie złączki
Przewody 0,5 m
Przewody 2 m
Przewody 5 m
Przewody 2 m
Przewody 2 m
Przewody 1 m
Przewody 2 m
Przewody 3 m
Przewody 1,2 m
Szybkie złączki
Przewody 3 m
Przewody 1 m
Szybkie złączki
Przewody 0,3 m
Przewody 0,6 m
Przewody 2 m
Przewody 1,2 m
Szybkie złączki

Presostaty kapsułkowe - wysokie ciśnienie (ręczny reset)

Kod modelu	Nastawy (bar)		Przełączenie SPDT	Podłączenie ciśnieniowe	Podłączenie elektryczne
	Otwarcie	Zamknięcie			
P100EE-21D	0,52	1,72	Przełączenie przy wzroście ciśnienia	Nakrętka ¼"	Przewody 1,8 m
P100EE-65D	0,7	0,2			Przewody 1 m
P100EE-68D	1,5	3			Przewody 1,8 m
P100EE-66D	1,7	2,4			Przewody 0,5 m
P100EE-55D	1,93	2,9			Przewody 1 m
P100EE-18D	15	11			Przewody 1,5 m
P100EE-56D	16	11			Przewody 2 m
P100EE-17D	20	25			Przewody 1,5 m
P100EE-22D	20,7	27,6			Przewody 2 m
P100EE-58D	24	18			Przewody 2 m
P100EE-64D	26,9	21			Przewody 1,5 m
P100EE-60D	28	21			Przewody 2 m
P100EE-19D	29,65	38,61			Przewody 0,6 m
P100EE-62D	38	28	Przewody 2 m		

Presostaty kapsułkowe wysokoodporne - wysokie ciśnienie

Kod modelu	Nastawy (bar)		Przełączenie SPDT	Podłączenie ciśnieniowe	Podłączenie elektryczne
	Otwarcie	Zamknięcie			
P100EE-21D	0,52	1,72	Przełączenie przy wzroście ciśnienia	Nakrętka ¼"	Przewody 1,8 m
P100EE-65D	0,7	0,2			Przewody 1 m
P100EE-68D	1,5	3			Przewody 1,8 m
P100EE-66D	1,7	2,4			Przewody 0,5 m
P100EE-55D	1,93	2,9			Przewody 1 m
P100EE-18D	15	11			Przewody 1,5 m
P100EE-56D	16	11			Przewody 2 m
P100EE-17D	20	25			Przewody 1,5 m
P100EE-22D	20,7	27,6			Przewody 2 m
P100EE-58D	24	18			Przewody 2 m
P100EE-64D	26,9	21			Przewody 1,5 m
P100EE-60D	28	21			Przewody 2 m
P100EE-19D	29,65	38,61			Przewody 0,6 m
P100EE-62D	38	28	Przewody 2 m		